

มีการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย หรือมีการตัดและทำความสะอาดเศษอาหารและไขมันออกจาก
ตะแกรงดักขยะ หรือปอดักไขมัน ภายในสำนักการคลังและงบประมาณ

เจ้าหน้าที่สำนักการคลังและงบประมาณเป็นผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ชั้น ๑ บริเวณห้องครัว
ตามความถี่ที่กำหนดอย่างเหมาะสมกับปริมาณและการปนเปื้อน โดยได้ดำเนินการตรวจสอบเป็นประจำ
สัปดาห์ละ ๓ ครั้ง


โดยมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ ดังนี้

๑. นางสาวปนัดดา เซนสัมพันธ์
๒. นางสาวศรียภาดา พักแย้ม
๓. นางสาวกนกพร ดวงเงิน



ห้องครัว ชั้น ๑ สำนักการคลังและงบประมาณ ๑ ชุด

การดักไขมันของสำนักการคลังและงบประมาณ



การดักไขมันและการดูแลถังดักไขมัน

๑. ดักไขมันและน้ำออกจากถังดักไขมัน พร้อมทั้งทำความสะอาดถังดักไขมันเรียบร้อยแล้วทุกวัน
๒. นำคราบไขมันไปทิ้งที่ถังขยะใส่เศษอาหาร ณ จุดพักของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ชั้น B๑
๓. นำน้ำจากถังดักไขมันไปทิ้งที่ท่อระบายน้ำ หน้าห้องจุดพักขยะของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ชั้น B๑
๔. ตรวจสอบสภาพถังดักไขมันให้อยู่ในสภาพปกติอยู่เสมอ พร้อมทั้งบันทึกผลการตรวจเช็คโดยคณะกรรมการหมวด ๔ การจัดการของเสีย หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องทราบทันที

