

การดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย หรือมีการตัดและทำความสะอาดเศษอาหารและไขมัน
ออกจากตะแกรงดักขยะ หรือบ่อดักไขมัน ของสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย บริเวณจุดล้างภาชนะภายในห้องครัวของสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ ซึ่งเกิดจากการใช้ล้างภาชนะ ของใช้ประจำวัน โดยได้มีการทำความสะอาดบริเวณอ่างล้างภาชนะเป็นประจำทุกวัน และได้มอบหมายให้ พนักงานทำความสะอาดเป็นผู้ตัดไขมันออกจากถังดักไขมันและทำความสะอาดอย่างถูกวิธี โดยนำไปกำจัด อย่างถูกวิธี สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง ซึ่งน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้ภายในสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะถูกผ่าน การบำบัดน้ำเสียตามระบบการจัดการน้ำเสียของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาต่อไป

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ ดังนี้

๑. นางสาวจรรุวรรณ ชินเขว้า นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
๒. นางอัญชนา รักเมือง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๒. นางสาวนิสสา นุ่มนง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๓. นางสาวณิรนุช คงทอง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน



แม่บ้านทำความสะอาดถังดักไขมัน
บริเวณห้องครัว สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔

บันทึกการตรวจคราบน้ำมัน และไขมัน

เดือน มกราคม 2567

จุดที่ตรวจเช็ค / บริเวณ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 4

✓ ปกติ/ดำเนินการ

✗ ผิดปกติ

ปี	สัปดาห์	วันที่	การตัก น้ำมันและ ไขมัน	การตัก เศษอาหาร	ท่อน้ำ ลอด สภาพดี	อื่น ๆ เช่น ถังตักไขมันชำรุด	ผู้ดำเนินการ	การแก้ไข (กรณีพบ ปัญหาจากการ ตรวจเช็ค)	วันที่กำหนดเสร็จ ในการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้น
2567	1	2	✓	✓	✓	-	อ.ร		
		5	✓	✓	✓	-	อ.ร		
	2	9	✓	✓	✓	-	อ.ร		
		12	✓	✓	✓	-	อ.ร		
	3	16	✓	✓	✓	-	อ.ร		
		19	✓	✓	✓	-	อ.ร		
	4	23	✓	✓	✓	-	อ.ร		
		26	✓	✓	✓	-	อ.ร		
	5	30	✓	✓	✓	-	อ.ร		

ผู้รับผิดชอบ

(อ.ร)

ผู้รับผิดชอบ

(นางหฤทัย มิตรประถัมภ์)

หัวหน้าคณะทำงาน