

การดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย หรือมีการตกและทำความสะอาดเศษอาหารและไขมัน  
ออกจากตะแกรงดักขยะ หรือบ่อดักไขมัน ของสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗

---

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย บริเวณจุดล้างภาชนะภายในห้องครัวของสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ ซึ่งเกิดจากการใช้ล้างภาชนะ ของใช้ประจำวัน โดยได้มีการทำความสะอาดบริเวณอ่างล้างภาชนะเป็นประจำทุกวัน และได้มอบหมายให้ พนักงานทำความสะอาดเป็นผู้ตักไขมันออกจากถังดักไขมันและทำความสะอาดอย่างถูกวิธี โดยนำไปกำจัด อย่างถูกวิธี สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง ซึ่งน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้ภายในสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะถูกผ่าน การบำบัดน้ำเสียตามระบบการจัดการน้ำเสียของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาต่อไป

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ ดังนี้

๑. นางสาวจรรุวรรณ ชินเขว้า      นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
๒. นางอัญชญา รักเมือง      นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๒. นางสาวนิสสา นุ่มนง      นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๓. นางสาวณิรณช คงทอง      เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน



แม่บ้านทำความสะอาดถังดักไขมัน  
บริเวณห้องครัว สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔

บันทึกการตรวจคราบน้ำมัน และไขมัน

เดือน ..... ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ .....

จุดที่ตรวจเช็ค / บริเวณ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 4

✓ ปกติ/ดำเนินการ

✗ ผิดปกติ

ปี	สัปดาห์	วันที่	การตัก น้ำมันและ ไขมัน	การตัก เศษอาหาร	ท่อน้ำ ลอด สภาพดี	อื่น ๆ เช่น ถังตักไขมันชำรุด	ผู้ดำเนินการ	การแก้ไข (กรณีพบ ปัญหาจากการ ตรวจเช็ค)	วันที่กำหนดเสร็จ ในการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้น
2567	1	๒ ๗	✓	✓	✓	-	อ.ไร		
		๕ ๕	✓	✓	✓	-	อ.ไร		
	2	๘ ๙	✓	✓	✓	-	อ.ไร		
		1๒ 1๒	✓	✓	✓	-	อ.ไร		
	3	1๕ 1๙	✓	✓	✓	-	อ.ไร		
	4	๒๒ 23	✓	✓	✓	-	อ.ไร		
		๒๕ 26	✓	✓	✓	-	อ.ไร		
	5	๒๘ 30	✓	✓	✓	-	อ.ไร		

ผู้รับผิดชอบ ..... 

(..... อัญชนา ไร่เมื้อ .....)

ผู้รับผิดชอบ ..... 

(นางหฤทัย มิตรประถัมภ์)

หัวหน้าคณะทำงาน